



**ALFA AVIATION ASSESSORIA**  
Av. dos Índios, nº 472, Sl. 06, 1º andar  
St. Santa Genoveva  
Goiânia – GO, CEP 74672-450  
Fone: 55 (62) 3087 0202

## **PIPER CHEYENNE II - 1976**



*Dados fornecidos pelo proprietário, sujeito a verificação. Aeronave sujeita a Venda prévia e/ou alteração de preço.*



**ALFA AVIATION ASSESSORIA**  
Av. dos Índios, nº 472, Sl. 06, 1º andar  
St. Santa Genoveva  
Goiânia – GO, CEP 74672-450  
Fone: 55 (62) 3087 0202



*Dados fornecidos pelo proprietário, sujeito a verificação. Aeronave sujeita a Venda prévia e/ou alteração de preço.*



**ALFA AVIATION ASSESSORIA**  
Av. dos Índios, nº 472, Sl. 06, 1º andar  
St. Santa Genoveva  
Goiânia – GO, CEP 74672-450  
Fone: 55 (62) 3087 0202



*Dados fornecidos pelo proprietário, sujeito a verificação. Aeronave sujeita a Venda prévia e/ou alteração de preço.*



**ALFA AVIATION ASSESSORIA**  
Av. dos Índios, nº 472, Sl. 06, 1º andar  
St. Santa Genoveva  
Goiânia – GO, CEP 74672-450  
Fone: 55 (62) 3087 0202

## **ESPECIFICAÇÕES**

Ano: 1976  
Fabricante: PIPER  
Modelo: PIPER CHEYENNE II PA-31T-620  
Horas Totais: 10,253.9

## **MOTORES**

Pratt & Whitney PT6A-28  
Horas Disponíveis (TBO): 1050

## **HÉLICES**

Hartzell  
HC-C3NT-3B

## **EQUIPAMENTOS**

Garmin GNS 530  
Garmin GNS 430  
1 Caixa de Áudio Garmin 347  
2 Transp. Garmin GTX 330  
Garmin GMX 200  
Sandel AS 4550  
Sandel SN 4500 Shadin Avionics  
ADF KR 87 Bendix/King  
\*Painel Retrofitado e Homologado pela GGCP (Orgão responsável pela homologação de aeronaves após grandes ou pequenas modificações).

## **INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Seviços de Melhorias Executados na Última Inspeção:  
Recuperação dos Paineis Laterais Superiores da Cabine de Passageiros  
Substituição do Revestimento das Laterais Superiores da Cabine de Passageiros, com Aplicação de Espuma Aerolitee e Revestimento em Ultra-Leather Conforme Norma FAR 25.853  
5 Cortinas Quick Shade Blindadas com Acionamento Externo para a Cabine de Passageiros  
Kit Termo Acústico EASE SKANDIA (Maximiza o Resultado de Redução de Ruídos)  
ELT Instalado Vinculado ao GPS  
Instalado Conjunto de Pás do Motor Direito (3 Pás Novas)  
Substituição da Caixa de Syncro Fase por um Novo  
Poltronas Projetadas no Modelo de Poltronas do Matrix  
Pintura Removida e Aplicado Tratamento Anticorrosivo, e Aplicação das Tintas AcryGloe e JetGloe  
Faróis de Taxi/Landing e Luzes de Navegação em LED  
Aeronave Sempre Hangarada

*Dados fornecidos pelo proprietário, sujeito a verificação. Aeronave sujeita a Venda prévia e/ou alteração de preço.*